

## Tymczasowa zmiana organizacji ruchu przy przejeździe kolejowym w ciągu ulicy Żwirki i Wigury - Kielecka

---



Informujemy, iż w związku z awarią rogatek drogowych przy przejeździe kolejowym, w ciągu ulicy Żwirki i Wigury - Kielecka, wprowadzona została **tymczasowa zmiana organizacji ruchu**. Przed przedmiotowym przejazdem kolejowym Polskie Koleje Państwowe ustawiły **oznakowanie B-20 „stop”**. Przedmiotowe oznakowanie obowiązywać będzie do czasu usunięcia awarii rogatek. Prosimy o wzmożoną ostrożność.

## Galeria



Dodane przez: **Łukasz**

Ostatnia edycja: 2023-09-19 14:40:41